



1. \* Размеры для справок.
2. Установку элементов производить по ГОСТ 4.ГО. 010.030. Шаг координатной сетки 2,5мм.
3. Элементы R1...R72, R74...R106, VD1...VD7 установить по варианту I а; C1...C11, C13...C72, C74...C97 - по варианту I б; D1, D3, D5, D7, D9...D14, D23...D108 - по варианту II а; остальные элементы - согласно чертежу.
4. Память ПМС 61 ГОСТ 21931-76.
5. Позиционные обозначения элементов показаны условно и соответствует ДГШБ.109.006.33.
6. Маркировать этикетки ЗП-572, черной. Шрифт ПО-3 по ГОСТ 2930-62.
7. Остальные ТТ по ГОСТ 4.ГО. 070.016.

ДГШБ.109.006.СБ				Модуль процессора		
№	Дата	Исполнитель	Проверенный	Лист	Кол-во	Изменения
1	1973	И.И.И.	И.И.И.	1	1	2-1
Сборочный чертеж				Лист 1		
Копировать 2				Копировать 1		